

| 控制器接口                      |       |         | 儒竞SEA3 伺服 驱动器接口 |         |               |
|----------------------------|-------|---------|-----------------|---------|---------------|
| 引脚号                        | 信号定义  | 信号 明    | 引脚号             | 信号定义    | 信号 明          |
| 10                         | P+    | 正 脉冲 出  | 17              | PULS+   | 指令脉冲 入1       |
| 11                         | P-    |         | 18              | PULS-   |               |
| 13                         | S+    | 反 脉冲 出  | 43              | SIGN+   | 指令脉冲 入2       |
| 14                         | S-    |         | 44              | SIGN-   |               |
| 2                          | A+    | A相脉冲 入  | 1               | PAO+    | A相差分 出        |
| 3                          | A-    |         | 2               | PAO-    |               |
| 4                          | B+    | B相脉冲 入  | 26              | PBO+    | B相差分 出        |
| 5                          | B-    |         | 27              | PBO-    |               |
| 6                          | Z+    | Z相脉冲 入  | 3               | PZO+    | Z相差分 出        |
| 7                          | Z-    |         | 4               | PZO-    |               |
| 1                          | +24V  | +24V电源  | 11              | COM+    | 外接控制电源+       |
| 9                          | GND   | +24V电源地 | 19              | COM-    | 外接控制电源-       |
| 8                          | SON   | 伺服使能    | 12              | SRV-ON  | 伺服使能          |
| 15                         | ALRM  | 异 发生    | 24              | ALM+    | 伺服报           |
|                            |       |         | 25              | ALM-    | 和14 号（COM-）短接 |
| 12                         | BRAKE | 刹 信号    | 23              | BRKOFF+ | 刹 信号          |
|                            |       |         | 22              | BRKOFF- | 和14 号（COM-）短接 |
| 注：22号和25号 短接到19号 ，24号 引出来。 |       |         |                 |         |               |

| 参数    | 定值  | 明        |
|-------|-----|----------|
| Pr001 | 0   | 控制模式 择   |
| Pr070 | 1   | 指令脉冲 入方式 |
| Pr069 | 0或1 | 电机方向 择   |
| Pr007 | 0或1 | 反 脉冲 取反  |

Pr040 惯 比

Pr005 10000 反 脉冲分倍 分子

Pr006 0 反 脉冲分倍 分母