1


信息
IFOR
监视
WATCH
功能
FUNC
程序
PROG
时间
TIME
上升
前进
夹具

输入

上升
1

下降
4

前进
2

姿势
0

横入

横出
8

抱具

抱闸

预留

ON
OFF



功能
输入







输入



功能
F1/F5

输入



功能



5





输入

输入



插入
INS

删除
DEL



输入

6

信息
IFOR



信息
IFOR



监视
WATCH



监视
WATCH



功能

输入



功能

输入




允许顶针
再循环
允许开模
允许关模
关模完
开模完
安全门
HCHZ-ZK1 V1.0
Y10主臂下降阀
Y11主臂前进阀
Y12真空吸阀
Y13主臂夹阀
Y14报警输出
Y15预留1
Y16水平阀
Y17垂直阀
Y20副臂下降阀
Y21副臂前进阀
Y22副臂夹阀
Y23横行慢速
Y24横入
Y25横出
Y26电机松闸
Y27预留2
X10主臂上位限
X11主臂后退限
X12真空吸限
X13主臂夹限
X14中模板限
X15压力开关
X16水平限
X17垂直限
X20副臂上位限
X21副臂夹限
X22中位置料限
X23横行慢速限
X24横入限
X25横出限
+24V
0V
+24V
0V
连接电源供应器
连接手控器
CN1


127.5842
7.0696
7.0945
10.3
145.2683
135.5420
HCHZ-ZX1 V1.0




99
91.5
5.8
4.5
Ø3.5
4-M3
82
3.5
6.7
55
3
91.5